



アンダーカット深度の測定方法 (WG-3のみ)

測定範囲 : 0 ~ 5mm




ベベル角度の測定方法 (WG-3のみ)

測定範囲 : 0 ~ 60°



ルート間隔の測定方法 (WG-3のみ)

測定範囲 : 0.5 ~ 5mm



保守と点検

使用後のお手入れ・保管方法

乾いたウエスなどで、使用中に本体に付着した油、埃、汚れを取り除く。本体と竿、回転子の間に異物が入り込むと、スムーズな動きができなくなります。

汚れがひどい場合はアルコールかベンジンで除去する。シンナーやガソリンは、目盛印字が消える可能性がありますので、使用しないでください。

本体端面（基準面）、測定子先端、測定面にキズや打痕による「返り」が無いが確認する。「返り」があると、正確に測定できません。「返り」がある場合はオイルストーンなどで除去するか、修理をご依頼ください。

付属のケースに入れ、乾燥した冷暗所に保管する。直射日光や湿気は避け、管理者以外が触れない状態で保管してください。

よくあるお問い合わせ

竿・回転子の動きの固さを調整したい。
使用している間に、回転子がゆるんできた。
ロックナットをゆるめてしまった。

竿、回転子、ロックナットは非調整式のため、お客様による固さの調整はできない構造となっております。使用する間にゆるんでしまったなど、再調整を希望される場合は、弊社までお問い合わせください。

本体と竿や回転子の間に、汚れや埃などの異物を挟んだまま長期間使用されると、ゆるみの原因となります。再調整後は、乾いたウエスなどで常に清掃を行ってください。

溶接施工用 測定工具 溶接ゲージ

この度は「溶接ゲージ」をお買い上げ頂きありがとうございます。この商品は、突き合わせ継手・T継手の余盛寸法測定、食い違い段差、アンダーカット深度、溶接施工前のベベル角度、ルート間隔、板厚測定などに使用する測定工具です。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る場所に、大切に保管してください。

第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。


当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

安全上のお知らせ

この説明書には拡大損害が予想される事項には△、禁止事項には⊘、必ずお守り頂きたい強制事項には◎マークを付けて表示しています。

各部の名称と機能

図はWG-3 (~ はWG-3のみの機能となります)



- 本体 竿、回転子を搭載すると共に端面部は各測定時の基準面となります。
- 竿 余盛高さ・隅肉寸法・段差を測定する場合は、測定したい箇所はこの各先端を当てます。
- 隅肉寸法・ 隅肉の脚長、のど厚を測定する場合は、この目盛差測定目盛
- 余盛高さ測定目盛 ... 突き合わせ継手の余盛高さを測定する場合は、この目盛を読みます。
- 回転子 アンダーカット・ベベル角度を測定する場合は、測定したい箇所はこの各先端・測定面を当てます。また、隙間測定用のテーパーゲージを搭載しています。
- テーパーゲージ目盛 ... ルート間隔を測定する場合は、この目盛を読みます。
- 角度測定目盛 ベベル角度を測定する場合は、この目盛を読みます。
- アンダーカット アンダーカット深度を測定する場合は、この目盛差測定目盛
- ロックナット スライド面がスムーズに開閉するよう、調整するナットです。製作時に調整し、接着固定済ですので、ゆるめないでください。

校正について

測定精度を保つため、年1回程度の校正による精度確認をおすすめします。使用を繰り返す間に測定面の磨耗などにより、精度を保てなくなる可能性があります。定期的な精度確認の実施をおすすめ致します。

弊社にて校正を受け付けております。全国にある弊社代理店、取扱店を経由してお申し込みください。

お問い合わせ : (0256)33-5501

製品仕様

本体材質 : ステンレス (SUS 410) シルバー仕上げ
質量 : 198g (WG-3) 187g (WG-5)
長さ寸法測定精度 : ± 0.4mm
角度測定精度 : ± 0.7°

| 測定範囲 | 最小読取值 |
|------------------------------|----------------------|
| ・隅肉脚長・のど厚、食い違い段差... 5.0mm | ・角度目盛... 5° (WG-3のみ) |
| ・余盛高さ... 1.0mm | ・寸法目盛... 1mm |
| ・アンダーカット深度... 5mm (WG-3のみ) | |
| ・ベベル角度... 0 ~ 60° (WG-3のみ) | |
| ・ルート間隔... 0.5 ~ 5mm (WG-3のみ) | |

製造元 **新潟精機株式会社**

〒955-0055 新潟県三条市塚野目 6丁目 15番 2号
☎(0256)31-5660(代) FAX(0256)39-7730
URL <http://www.sokutekougou.com>

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

お守りいただく内容の種類を次の図記号で区分しています。

注意 『傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容』です。

⊘ 『してはいけない内容』『禁止事項』です。

◎ 『必ず実行していただく内容』『強制事項』です。

注意

◎ 取扱説明書をよく読み、指示に従う。
・取扱説明書に記載された内容以外での使用は、事故の原因となります。

◎ 測定作業にのみ使用する。
・指定用途以外へのご使用は、製品の破損や磨耗、予測できない事故の原因となります。

◎ 下記の条件を満たす環境で使用する。
雨や水などがかからない、乾燥した場所
直射日光の当たらない場所
子供や、使用者以外が近付かない場所
・上記に反する場所での使用は、精度不良や製品の破損、事故やけがの原因となります。



◎ 本器は大切に扱う。
・落下などの衝撃を与えたり、重量物を乗せたりしないでください。精度不良や製品の破損の原因となります。

⊘ 分解・改造を行わない。
・精度不良や製品の破損の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。

⊘ 竿を引き抜かない。
・竿の測定範囲は、0～50mmです。これを超えて無理に竿をスライドさせると、本体から外れます。竿が外れても再セットすれば測定精度は保たれますが、度重なりと製品破損や精度不良の原因となります。

⊘ ロックナットをゆるめない。
・ロックナットは本器製作時に調整、接着にて固定済です。ゆるめると、製品の破損や精度不良が生じる恐れがあります。

◎ 回転子の各先端に注意する。
・各先端は鋭利になっています。使用時に手や指を刺さないよう注意してください。けがの原因となります。
・使用しない時は各先端が剥き出しにならないように図1の位置への回転子のセットをおすすめします。
・使用時は手袋の着用をおすすめします。




ご使用前の準備

毎回のご使用前に行ってください。

本体と竿、回転子とのスライド面を乾いたウエスで拭き、汚れや埃などの異物を除去してください。


・スライド面の間に異物が入り込むと、スムーズな動きができなくなります。



目盛の読み方

全ての使用方法に共通の注意点です。

目盛は本器正面から見て読んでください。
・斜めから読むと視差による誤差が発生します。




使用方法

本測定器には、6種類の寸法測定と1種類の角度測定方法があります。それぞれ、測定面と読み取る目盛が異なりますので、下記の手順に従って使用してください。


隅肉脚長の測定方法

測定範囲：0～50mm




食い違い段差の測定方法

測定範囲：0～50mm



余盛高さの測定方法

測定範囲：0～10mm



隅肉のど厚の測定方法

測定範囲：0～50mm

