EA707D－41([AC/DC]検電器)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

安全のために：当製品は乾燥した状況で使用してください。計測する回路はCAT.Ⅰで50Vを超えてはいけません。(CAT.の区域は国際安全規格IEC61010や国内のJISC1010で定められる安全規格です。)

●仕様
・使用範囲・・・5～50V　AC/DC
・検知方法・・・ランプの点灯
・使用環境・・・温度0～40℃　湿度80％以下　標高2000m以下　屋内
・お手入れ・・・乾いた布で油やホコリ等の汚れを取り除いてください。
・回　二重絶縁

●操作方法
50V以下の電圧をチェックするには端子や回路にクリップを当ててください。電圧がかかっていればランプが光ります。
片方のクリップを＋(またはホット側)、もう一方のクリップを－(またはコールド側)へ接触させてチェックします。
電圧が高いほど明るく光ります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06) 6532-6226　FAX (06) 6541-0929