

## EA312C スケール除去剤

- ・ ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去
- ・ 安全…… 人体に有害な塩酸、硫酸、フッ素、クローム酸、王水等を含まない。
- ・ 即効性… 塗布して1～5分でこすり取れる。
- ・ 便利性… クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちない。

使用用途      ステンレスの溶接(赤焼け)除去

使用ルート

### 使用方法

- ・ 溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで塗布する
- ・ 塗布後1～5分経過してから少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取る
- ・ 濡れた布でふくか水洗いする。

### 成分

酸化膜溶解剤  
研磨剤  
グリコール系溶剤  
天然脂肪酸  
界面活性剤

### 使用上の注意

- ・ 0～40℃のところに保管する
- ・ 子供の手の届くところに置かない
- ・ 毒物、劇物の指定外品だが眼や口に入った場合、衣服に付着した場合は直ちに流水でよく洗い流し、医師の診断を受ける。

### 性状

外観      白色固形  
粘度(cp)  
pH 1.5(10%水溶液)  
引火点    なし  
燃焼性    なし  
揮発性    なし

### 素材に対する注意点