

小便器感知洗浄システムをご使用のお客様へ

小便器感知洗浄システム、TEA90型、95 (L) 型、96 (L) 型 (下写真) につきましては、
2011年3月をもちまして補修部品の供給を終了しました。




TEA90型



TEA95型



TEA95L型



TEA96型



TEA96L型

＜上記対象商品をご使用のお客様へ＞

- 1) 商品自体の使用年数を想定すると、配管・商品自体の老朽化・劣化に起因する不具合が生じる恐れがあるため、自動洗浄小便器 (US 一体型) への取り替えをおすすめします。
- 2) 供給を終了した補修部品のうち、電磁弁、センサー、コントローラーを組み合わせた「機能復旧ユニット」を準備していますが、部品のみでの交換では正常に作動しませんのでご注意ください。

機能復旧ユニットは、2016年3月末をもちまして供給終了いたします。