

バルブ (水位調整機能なし) (横給水ボールタップ用)

THY584

TOTO


THY584



横給水ボールタップ用バルブ取付方法

この商品は、TOTO横給水ボールタップの交換部品です。

※このパーツの交換には専門の知識が必要です。



使用工具

マイナスドライバー
プライヤー



4 940577 291219

再生紙を使用しています。

※ホッチキスの針に注意して開封してください。

07533N(A)


工事店さま用



包装袋：PE



台紙



TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は… **093-951-2526**

(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。