


EA720XG-1 ガラスシクネスゲージ



注: ゲージは45° でガラスに押し当て
計測値を見る際もガラスに対し45°、
ゲージの延長線上の位置から見るように
して下さい。

計測方法

●厚み計測

- ・厚みを測る際はガラスに映りこんだ①のグランドラインと②の目盛との交点がガラスの厚みになります。

※画像の場合ガラスの厚みは3mmということです。

●隙間計測

- ・2重ガラスの隙間を測る際はガラスに映りこんだ①のグランドラインの斜線と②の目盛との交点がガラスの隙間を表します。

※画像の場合ガラスの隙間は12mmということです。

