


**品番 75321
ブルーレベル Jr. 2 デジタル 180mm 防塵防水 マグネット付**



シンワ「ブルーレベル Jr. 2 デジタル 防塵防水」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をお使いいただく前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

■用途

- 電気設備、配管、設備などの作業で角度、勾配の確認。

■特長

- コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。
- デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。
- 厚さが20mmなので奥行きのない配電盤に安定して載せることができます。
- 大きな2つのボタンで高い操作性を実現しました。
- 繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。
- 防塵・防水性能 保護等級IP65※相当(デジタル測定ユニット部のみ)です。
- ※ 防塵性能:粉塵の浸入がない。
- 防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない。
- 水平気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付きです。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して洗水することができます(気泡管は防水構造ではありません)。
- クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
- 0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付(●測定中のブザー音の切り替え方法参照)なので、水平、垂直の微調整が容易に行えます。
- 本体を逆さまにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。
- デジタルの測定は角度、勾配、立ち上がりを測定できます。
- デジタル測定ユニット部は校正機能、ホールド機能、比較測定(ゼロセット)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能、電池消耗警告機能付です。
- 測定基準面はV型溝付でパイプ測定もできます。
- 強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です(マグネット付のみ)。

■精度確認(使用前に必ず行ってください)

測定基準面にゴミなどの付着や打痕による突起がないことを確認してください。
●水平気泡管の精度
 ①平坦でほぼ水平な面に測定基準面を置き、気泡の位置を確認してください。
 ②同一面上で製品を水平に180°回転させ、気泡の位置が回転前と変わらないことを確認してください。
●デジタル測定ユニットの精度確認
 ①平坦でほぼ水平な面に測定基準面を置き、約10秒後の表示値を確認してください。
 ②同一面上で製品を水平に180°回転させ、約10秒後の表示値の差が0.1°(0.2%、2mm/m)以内であることを確認してください。


■仕様

品番	75319	75320	75321	75322
気泡管感度:精度	感度:±0.35mm/m=±0.0201°、精度:±1.0mm/m=±0.0573°以内			
デジタル表示精度	0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°			
デジタル表示最小単位	角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m			
防塵・防水性能	保護等級IP65※相当(デジタル測定ユニット部のみ)			
オートパワーオフ	無操作状態で約10分後			
電 源	リチウムイオン充電池(内蔵)			
電池容量	300mAh			
連続使用時間 ^{※2}	約30時間			
使用温度	-10~50°C			
材 質	本体:デジタル測定ユニット部、アルミニウム、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系油			
本体サイズ	180×50×20mm	220×50×20mm	180×50×20mm	220×50×20mm
製品質量	155g	175g	175g	195g
付属品	ACアダプター			

※1 防塵性能:粉塵の浸入がない。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない。

※2 15~35°Cの環境で使用した場合です。また使用回数や充電回数などで変動します。


■対照表



■各部の名称 ※イラストはブルーレベル Jr. 2 デジタル 220mm 防塵防水 マグネット付です。



●デジタル測定ユニット部(表面)




ON/OFF/HOLDボタン
電源のON/OFF(長押し)ができます。
また測定中に短く押すことで測定値をホールド(保持)することができます。

ゼロセット/校正ボタン
任意の角度でゼロセットできます。
また、長押しで校正モードになります。

同時押し
ON/OFF + ゼロセット = ブザー音切替
ON/OFF + 校正 = ブザー音のON/OFFを切り替えます。

同時長押し
ON/OFF + ゼロセット = ブザー音切替
ON/OFF + 校正 = ブザー音のON/OFFを切り替えます。

●デジタル測定ユニット部(裏面)



●液晶表示部 出荷時に液晶保護シールが貼ってありますので、剥がしてからお使いください。



電池消耗警告
HOLD表示

調整方向表示
ブザーON/OFF 状態表示

■充電方法 ▲充電中は測定ができません。

バッテリーが消耗すると□マークが点滅するので、充電を行ってください。
 ①本体裏面の充電部フタのネジ2本を外して開けます。
 ②付属のACアダプターをコンセントに接続し、端子を本体に差し込みます。
 ③液晶表示部に充電状況が%で表示されます(残量が20%未満の時はLoと表示)。
 表示がFULLになったら充電完了です。

電池残量がない状態からの充電時間の目安は5時間です。

充電率:0~19% → 50% → FULL
充電完了

④端子を外して充電部フタを閉め、ネジ2本を取り付けてください。

■校正法

下記のような場合には、必ずデジタル測定ユニットの校正を行ってください。

- バッテリーの残量が全て無くなった場合。
- 平坦でほぼ水平な面に測定基準面を置き、気泡の位置を確認してください。
- 落下などによる衝撃が本体に加わった場合。
- 同一面上で製品を水平に180°回転させ、気泡の位置が回転前と変わらないことを確認してください。
- 気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付きです。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して洗水することができます(気泡管は防水構造ではありません)。

校正をするときは平坦で、できるだけ水平な面に測定基準面を置いて行ってください。

①電源がONの状態で「ゼロセット/校正ボタン」を約2秒以上長押ししてください。

②「CAL1」と表示されたら校正モードになります。

③「ゼロセット/校正ボタン」を押すと「CAL1」が点滅し、校正が始まります。



④「CAL2」と表示されたら、水平に180°回転させてください。



⑤「ゼロセット/校正ボタン」を押すと「CAL2」が点滅し、再度校正が始まります。
 ⑥「ピピッ」と音が鳴り、数値表示に戻ったら校正が完了となります。




※校正中(表示の点滅中)は手を触れたり、振動や衝撃を与えないでください。校正が正しく行われない場合があります。

※校正を中止したい場合は「ON/OFF/HOLDボタン」を押してください。

■使用方法

●表示単位の切り替え方法

「ON/OFF/HOLDボタン」と「ゼロセット/校正ボタン」を同時に押す度に表示単位を、角度(°)→勾配(%)→1m当たりの立ち上がり(mm/m)の順に切り替えることができます。



●測定中のブザー音の切り替え方法

「ON/OFF/HOLDボタン」と「ゼロセット/校正ボタン」を約2秒以上同時に長押しする度に、測定中のブザー音のON/OFFを切り替えることができます。
 ブザー音がONの時は液晶表示部に「■」が表示されます。
 ブザー音がONの状態で以下の測定値のとき下表のようにブザー音が鳴ります。




ブザー音	角度	勾配	立ち上がり
ビ(連続音)…	0.00°	90.00%	0.0%
ピピッ…	0.05~0.50°	89.50~89.95%	0.1~0.9%
ビ、ビ…	0.55~1.00°	89.00~89.45%	1.0~1.7%

ブザー音がOFFの時は液晶表示部の「■」が消えます。

●ホールド機能 ▲ホールド機能中はブザー音が鳴りません。

「ON/OFF/HOLDボタン」を押すと、測定値がホールド(保持)され、液晶表示部の左に「HOLD」が表示されます。もう一度「ON/OFF/HOLDボタン」を押すと、解除されます。



●比較測定(ゼロセット)機能 ▲比較測定モードは電源OFF에서도解除されません。

- ①基準(ゼロ点)としている角度で「ゼロセット/校正ボタン」を押してください。比較測定モードとなり、液晶表示部の左下に「/」が表示されます。
- ②比較測定モードは基準として設定した角度を0°として、角度の表示とブザー音が鳴ります。
- ③もう一度「ゼロセット/校正ボタン」を押すと解除され、通常の測定に戻ります。



●バックライト機能 ▲バックライト機能は解除できません。


- 液晶表示部が光り、暗がりでも表示を読みやすくなる機能です。
- 数値の変化がなく無操作状態が約30秒間続くと、バックライトがOFFになります。
- ボタンを押すか、本体を傾けて測定値が変化するとバックライトが角びてONになります。



●オートパワーオフ機能 ▲オートパワーオフ機能は解除できません。

数値の変化がなく無操作状態が約10分間続くと、自動的に電源がOFFになる機能です。

万が一不都合が生じ、上記の対策でも改善されない場合は、使用状況や症状を明確にした上で、お客様相談室までご連絡ください。



■本体のリセット方法

- ①本体裏面の充電部フタのネジ2本を外して開けます。
- ②右側のボタンを細長いもので押してください。
- ③工場出荷時の状態に戻ります。

液晶表示が固まって動かない場合、またはボタンを押しても反応がない場合にリセットしてください。

■トラブルシューティング

トラブル	対 策
表示が出ない	充電してください。
精度が悪い	●測定面にゴミや突起がないか確認してください。 ●校正を行ってください(■校正方法参照)。
ボタンが効かない	充電部フタを開け、リセットボタンを押してください(■本体のリセット方法参照)。
ブザー音が鳴らない	●液晶表示部に「■」が表示されているか確認してください。 表示がない場合は「ON/O