

■電池のセット手順

1.ロック部を押しながら

電池フタを開けます。(図1)

2.単4乾電池2本を入れます。(図2)

3.電池フタをしっかりと閉めます。

※付属の乾電池はモニター用ですので寿命が短い場合があります。

※LEDは交換できません。




図1

■仕様

倍率	2倍・4倍
本体サイズ	φ117mm×240mm
レンズ径	φ110mm
製品質量	118g(電池含)
材質	本体:プラスチック レンズ:プラスチック





図2

警告

- ルーペで太陽を直接見ないでください。目に障害を起こします。
- 太陽光の当たる場所に放置しないでください。火災の原因になります。
- ライトの光は直接見ないでください。



注意

- レンズが割れると危険です。落下・衝撃に注意してください。幼児の手の届かない所に保管してください。
- レンズはアクリル樹脂の為、水やアルコール以外では拭かないでください。シンナーなどで拭くと表面が溶けてしまいます。



お問い合わせ
 お客様相談室
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00

輸入発売元
シンワ測定株式会社
 〒955-8577
 新潟県三条市興野3-18-21
 製造元/親和測定(大連)有限公司
 URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
 MADE IN CHINA



4 960910 757516