


OLEDディスプレイ付きUSB-Cパワーテスター - 最大240W

製品ID

USBC-PWRTESTER

上面



コンポーネント	機能
1 USB-Cオスコネクタ	<ul style="list-style-type: none"> USB-C電源テスターをUSB-C電源に接続
2 ディスプレイ回転ボタン	<ul style="list-style-type: none"> OLEDを押してディスプレイを回転
3 有機ELディスプレイ (OLED)	<ul style="list-style-type: none"> 測定された電圧 (V)、電流 (A)、ワット (W) を表示 電源方向を示す矢印インジケータ
4 USB-Cポート	<ul style="list-style-type: none"> USB-Cケーブルを使ってUSB電源に接続

製品情報

最新の製品情報、技術仕様、適合宣言書は、HPをご覧ください：

www.StarTech.com/ja-jp/USBC-PWRTESTER

必要条件

- USB-Cデバイス
- USB-C電源
- USB-Cケーブル

パッケージ内容

- USB-Cパワーテスター x1
- クイックスタートガイド x1

インストール

出力電力の測定方法

1. USB-CパワーテスターのUSB-CオスコネクタをUSB-C充電器、USB-Cハブ、USB-CノートパソコンなどのUSB-C電源に接続します。
2. USB-CケーブルとUSB-C周辺機器をUSB-CパワーテスターのメスUSB-Cポートに接続します。
3. 必要に応じてディスプレイ回転ボタンを押してOLEDディスプレイを回転させます。
4. OLEDディスプレイには、測定された電圧 (V)、電流 (A)、ワット (W)、および電源方向が表示されます。

入力電力の測定方法

1. USB-Cケーブルを使用して、USB-CパワーテスターのUSB-CポートをUSB充電器、USBハブ、ノートパソコンなどのUSB電源に接続します。
2. USB-C周辺機器 (USB-Cノートパソコン (シンク)、外付けUSB-C SSD/HDDケース、ポータブルUSB-Cデバイスなど、USB-C周辺機器をUSB-CパワーテスターのUSB-Cオスコネクタに接続します。
3. 必要に応じてディスプレイ回転ボタンを押してOLEDディスプレイを回転させます。
4. OLEDディスプレイには、測定された電圧 (V)、電流 (A)、ワット (W)、および電源方向が表示されます。

保証情報

この製品には2年間の保証が付いています。

製品保証条件の詳細については、HPをご覧ください：www.startech.com/ja-jp/warranty

