

EA800BA-1,-2 溶接メガネ



メガネをかけたままでも使用できます。

有害な紫外線を99.999%カット

■軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線をカット

品番	カラー	遮光度	重量
EA800BA-1	ブラック	#11標準	45g
EA800BA-2	グリーン	#4標準	

UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)

赤外線用(眼に有害な光線を遮光するレンズです。)

作業に適応した遮光度のレンズを使用してください。)

！注意！

- ①このメガネは、遮光度がそれぞれ#11(EA800BA-1)と#4(EA800BA-2)です。
使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないでください。
- ②この溶接用メガネを使用中、眼に異常を感じたときは、直ちに使用を中止して下さい。
- ③レンズ面やつるにキズ、ヒ割れ、欠け、変形等のある場合は、絶対に使用しないで下さい。
- ④長期間使用していると各部にゆがみが生じることがあります。点検の上、使用して下さい。
- ⑤改造、修理等は事故の原因となり、大変危険です。絶対にしないで下さい。
- ⑥レンズにシンナー等の溶剤が付着した場合は、衝撃強度が低下すると考えられますので
飛来物のある作業には絶対使用しないで下さい。
- ⑦一度でも強い衝撃を受けた溶接用メガネは新しいものと取り換えてください。
- ⑧大きい衝撃のある飛来物があると予想される作業には、防災面と併用して下さい。

《手入れ方法》

- ①常にレンズやつるはきれいにして下さい。
- ②レンズを汚れた布や手袋等で拭かないで下さい。(キズがつき易い)
- ③粉じんを含んだ布等で拭かないで下さい。(キズがつき易い)
- ④汚れは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤で洗い、きれいな柔らかい布で拭いて下さい。
- ⑤熱湯及びシンナー等の溶剤では、絶対に拭かないで下さい。(性能が低下します。)

《保管方法》

- ①メガネは、丁寧に扱って下さい。
- ②メガネの上に重いものは置かないで下さい。
- ③高温(車内及びトランクの中、炉前、ストーブ前等)になる場所に置いたり、
保管したりしないで下さい。
- ④メガネにキズのつく場所には保管しないで下さい。