

3分形

- スイッチOFFで消灯、換気扇は約3分後に遅れて切れます。

安全上のご注意


警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。


■適用電線

φ1.6 φ2 Cu(銅)単線専用
より線にはWV2500棒型圧着端子
をご使用ください。

■結線方法



■配線図



■ご注意

- スイッチを入れるときギアを巻く音がしますが異常ではありません。