OMRON

形 PS-3S/4S/5S 電極保持器

取扱説明書

オムロン製品をお買い上げいただきありがとうご ざいます。この製品を安全に正しく使用していた だくために、お使いになる前にこの取扱説明書をお 読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用く ださい。お読みになった後も、いつも手元におい てご使用ください。



オムロン株式会社

5497180-4C

安全上のご注意

● 警告表示の意味



正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を 受ける恐れがあります。

● 警告表示

⚠ 注 意	
稀に感電の恐れがあります。 通電中に端子等の充電金属部には触らないでください。カバーは確実に取付けて ください。	A
稀に感電の恐れがあります。 雷源を入れた状態で分解したり、内部に	(2)

触ったりしないでください。

安全上の要点

- ・使用周囲温度・湿度、保管温度(輸送時含む)は定格範囲内でご使用ください。 ・腐食性ガスの雰囲気中、屋外、直射日光の当たるところでの保管(輸送時含む)・使用することは避けてください。
- ・爆発性、可燃性の粉塵・ガス引火性の蒸気、腐食性ガス、過度の粉塵、塩水の飛沫及び水滴にさらされない状態で保管(輸送時含む)・使用

- ます。 ・電極保持器に接続している電極間が液中で接触 するときは、別売品のセパレータ (形F03-14)で防いでください。
- ・電極固定ネジ(M3.5)は規定トルク(1.18N・m)で締
- ・电極回にイン(M3.5)は残足トルク(1.18N・M)で耐付けてください。 ネジがゆるむと電極棒の脱落の恐れがあります。 ・配線を間違えないようにしてください。 接続図・回路図等をもう一度確かめてください。
- 廃棄する場合は、各地方自治体等の指示に従っ
- ・分別廃棄の際の分解は怪我等にご注意ください。


■仕様						
	極数	標準型	2線式			
	3	PS-3S	PS-3SR			
	4	PS-4S	PS-4SR			
	5	PS-5S	PS-5SR			

●定 格

絶縁抵抗	100MΩ以上
使用温度	-10 ~ +70℃(但し、氷結しないこと)
使用圧力	大気圧


■ 外形寸法図

PF2管用平行ネジ (有効径58.135) JIS B 0202



この図はPS-3Sで書かれています。-4S、-5Sについては、 電極棒の極数が増えるだけで外形寸法の変化はありません。

■ 取付け加工方法



取付け枠にて取付けの場合

■ 形PS電極保持器施工方法







1 カバー・ケースを外す

(1)⊝ドライバーを前部の溝に入れ、 こねるようにしてカバーを外す (キャップの左右について同じこと を繰り返す)



(2)ケース締付けネジ2本をゆるめ、 ケースを持ち上げて外す。



(1)本体をあらかじめ施行されて

2 施行手順


いる 454 カップリングへ取付



(2)ケースに電極棒を回転が止まる



(3)ケースをベースに取付ける。



(ケース締付けネジは2カ所とも締

締付けトルク:0 69N·m MAX

(キャップノズルについては右図

●取付け方法2

(4)電線を配線用端子に接続する。

める)

・キャップノズル部は配線の太さに 応じて、カッターナイフなどで切り、 配線径に合わせてください。

電極保持器

取付け枠

(5)カバー後部のツメをケース後部 の穴へ入れる。カバー前部をパ

て取付ける。

チンと音がするまで確実に押し



までねじ込み、ロックナットで締 付ける。その後、電極固定ネジ M3.5ネジを締付ける。




*施行対象物に、電極保持器用取付けネジ(PF-2)加工や、

(1)下図のように、電極保持器を挿入し取付け枠を下方より ねじ込み、ナットがわりに取付け固定する。

取付け枠のネジ固定が出来ない場合に使用します。

■ 形F03-11 保護カバー

(1)形F03-12取付け枠に電極保持器を取付ける。 (2)施工終了後、保護カバーを上部よりハメコミ取付ける。 (注)保護カバーの両サイドネジ穴は、形PS保持器には 使用しません。形BF保持器の場合使用します。 (但し、BF-3、-4、-5のみ)





注)カバー取外しの場合は、引っかかり部をこねるようにして

(1)コンクリート埋込みに便利な枠です。コンクリートの深さ

(2)形F03-12取付け枠をコンクリート埋込枠上部に取付

(3)形PS電極保持器施行方法及び形F03-12取付け枠(取

(形F03-13)

·*d*115-

*φ*72

割シズの取付け(2)

割シズは高さをかえてE1、E2、E3の位置 でそれぞれの電線に取付けます。これが

液体と導線との接触面になり、それぞれ

が短、中、長電極となります。

付け方法1)の施行手順に従い作業を行なう。

■ 形F03-13 コンクリート埋込枠

に合わせて切断する。

4XM5X25 96(取付けピッチ) ϕ 112

(形F03-12)

PF2

(2)前記、穴加工部に取付け枠(形F03-12)を取付ける。 (3)形PS電極保持器の施行方法を参照して、電極保持器

・電極の取付け、配線は施行手順に従い作業を行なう。


■ 電極帯

● 電極帯及び付属品

■ 形F03-12 取付け枠

(1)取付け位置に穴をあける。

●取付け方法1




電極帯は 3P、4P、5Pの3種類があり、それぞれの付属品の必 要個数は下表のとおりです。


電極帯付属品	3P	4P	5P		
接続ナット	3	4	5		
割シズ	3~4	4~6	5~8		
エンドキャップ	3	4	5		
絶縁キャップ	2	3	4		
接着剤	1	1	1		

(付属品は全て別売りとなっています)

● 電極帯の施行方法




電極帯の先端を被覆したままの状態で電極帯用接続ナットの穴へ完全に挿入し、 側面のネジ2個を十分締付ければ、中の 芯線と接続ナットが接触導通します。



割シズを絶縁キャップでおおい、水槽 と電極との接触による事故(誤動作) を防止します。 絶縁キャップはダ円形に圧して割シズ にかぶせてください。

の本体を取付け枠へねじ込み取付ける

電極帯/形F03-05 3P、4P、5P



割シズの取付(1)

В

- OTIROT

電極帯を電極帯用割シズではさみ、Aま

たはBのネジ穴にネジ2本を十分締付け

れば中の芯線に接続され、これらが電極

になります。(必ずA、Bどちらかのネジ穴を使ってください)

割シズ接続用ネジを芯線の中心に正しく

接続用ネジのガイドがあります。

エンドキャップの取付け

エンドキャップ (ゴム製)

電源帯先端にエンドキャップをかぶせ、被

覆とエンドキャップの間に水が侵入しない

よう、別売の接着剤で十分接着します。

割シズ (SUS 304製)

下記用途に使用される場合、当社営業担当者まで ご相談のうえ仕様書などによりご確認いただくと ともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、 万一故障があっても危険を最小にする安全回路な

的妨害を被る用途またはカタログ、取扱説明書 等に記載のない条件や環境での使用

両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、およ び行政機関や個別業界の規制に従う設備

装置


続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 E)その他、上記A)~D)に準ずる、高度な安全性が

・上記は適合用途の条件の一部です。当社のベス ト、総合カタログ、データシート等最新版のカタ ログ、マニュアルに記載の保証・免責事項の内容

(土・日・祝祭日は17:00まで) ■ 営業日:年末年始を除く

【営業のお問い合わせ時間】

春期・夏期・年末年始を除く



■ 雷極棒と雷極棒の接続

ご使用に際してのご承諾事項

どの安全対策を講じてください。 A)屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気

B)原子力制御設備、焼却設備、鉄道、航空、車

C)人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・

D)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連

必要とされる用途

をよく読んでご使用ください。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー14F

055-982-5000です。 携帯電話・PHSなどは 055-982-5015です。

【技術のお問い合わせ時間】 ■ 営業時間:9:00~12:00/13:00~19:00

■ 営業時間:9:00~12:00/13:00~17:30 (土・日・祝祭日は休業) ■ 営業日:土・日・祝祭日/