




セパレータ

長い電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐために、1mごとにセパレータをご使用ください。
形BF電極保持器には1極用をご使用ください。

5極用は形PS-5Sと形PS-4S電極保持器にも使用できます。形PS-31電極保持器には使用できません。

形式	使用極数	寸法	適用保持器	質量(g)	材質	使用温度
◎ EA940LK-53 形F03-14 3P	3極		形PS-3S(R)	約30	磁器	250°C Max.
◎ EA940LK-54 形F03-14 5P	5極		形PS-4S(R) 形PS-5S(R)			

注. 電極棒を連結しない場合、セパレータは使用できません。



注. セパレータを使用する場合、接続ナットのビスの向きが他の電極棒接続ナットのビスにぶつからないよう取り付けの向きに注意して取り付けてください。