





品番：EA722ZY-81

品名：35x233mm 漏油検知ラベル(10枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 12,000円(税抜) / 13,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,000円(税抜) / 13,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/20 08:38現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | CS |
| カタログページ | 0802ページ | | |



油漏れが発生した際に視認性を高めることができるシールです。

仕様

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | RM-1 |
| 商品名 | ローユマーク | 変色前 | 白 |
| 変色後 | 赤 | サイズ | 35×233mm |
| 材質 | フィルム、不織布、感圧接着剤 | 入数 | 10枚 |
| 用途 | 油封入機器の油配管のフランジ、バルブなど、油が漏れやすい箇所に貼り付けてください。 | | |

漏油箇所をピンポイントに視覚化、見た目ですぐに判別できます。

絶縁油、作動油、シリコン系の油など様々な油種に対応します。

貼るだけで、特殊な工具などは不要です。

不可逆的な変色で、漏油の履歴を残します。
※条件によっては復色する場合があります。

雨で濡れても変色せず油のみを検知するため、屋外環境でも使用できます。

テープ状のため、使用面積に応じたサイズにカットして使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.