

EA113XF-1 冷媒充填ハカリ

- 過充填防止・定量充填用アラーム機能付
- 充填完了前(70%)と完了時(100%)にアラーム音が鳴り、充填完了をお知らせします。
- 最大計測重量は50kgで、20kgボンベまで積載が可能
- 重量3.4kgで持ち運びに便利です
- 自動充填スケールなどに付属されている電磁弁が付いておりませんので故障の心配がありません
- オートパワーオフ機能付き(3時間)で電池消費が最小限で済みます
- 液晶部バックライト付きで暗い場所での作業時に便利です
- 表示分解能5gと10gをワンタッチ切替可能

<仕様>

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 最大計測重量…50kg ○ 精度…±10g ○ 表示分解能…5g/10g ○ 最小目盛…5g ○ 電源…9Vアルカリ電池1個(お試し電池付) ○ 表示単位…kg、OZ、Lbs ○ ゼロ調整・過負荷表示・電池消費表示 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 計測台サイズ…230×230mm ○ 本体サイズ…383(W)×320(D)×63(H)mm ○ 重量…3.4kg ○ オートパワーオフ機能…3時間 ○ 充填完了前&完了時アラーム機能付 ※ ボンベは計測台の中央に置いてください
誤表示、誤計測の原因になります |
|---|---|



※ 当製品は9Vアルカリ電池にてデジタル表示を行なっております。
電池が消耗すると誤表示や、正しい計測が出来なくなることがあります。
ご使用の際は、電池の電圧チェックと予備電池の携帯をお勧めします。

キーの説明

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① ゼロ ② アラーム設定 ③ 単位 | <p>ゼロ設定、計量設定量変更
アラーム機能設定
表示単位切替</p> |
|--|---|

