

spray man (スプレーマン) NEO-77シリーズ スプレーガン取扱説明書

NEO-77/G-08, G-05 : 平吹き、丸吹き
NEO-77/R-05 (04) : 丸吹き専用

[はじめに]

○この取扱説明書は、安全にご使用して顶くために重要な注意事項及び取扱い方法について記載しています。ご使用になる前に必ずお読みになり、十分理解してからご使用下さい。
○この取扱説明書は感んだ後もすぐ確認出来るように大切に保管して下さい。
○△印を付記した項目は、安全上特に重要な項目ですから必ず守って下さい。

△注意

- 吹付け作業時には塗装ブース等を使用し、換気と火気には十分ご注意下さい。
換気が不十分な場合、有機溶剤による中毒や火災の危険性があります。
- 最高使用圧力以上での使用は絶対に避けて下さい。
最高使用圧力 : 0.60Mpa ($7kg/cm^2$)
- 人体にかけてスプレーしないで下さい。
- 吹付け作業時には適切な服装またはマスク、眼鏡等の保護具を着用して下さい。
- スプレーガンに塗料カップ、空気ホース、塗料ホースを接続する時は、工具を使用して確実に取り付けて下さい。

[使用方法]

- スプレーガンの塗料ニップルに塗料カップを工具に使い確実に取り付けて下さい。
- コンプレッサーからの空気ホースをスプレーガンの空気ニップルに工具を使用して取り付けて下さい。(塗料の粘度、性質、塗装する面積の大きさにより吹付けの条件は異なりますが、スプレーガンの手元での圧力は0.05~0.15Mpaが適当です)。
- 塗料カップに吹付けに適した粘度の塗料を入れて下さい。
- 塗料調整ツマミを回して塗料の噴出量を、パターン調整ツマミを回して吹付けパターンを調整して吹付け作業を行って下さい。

[使用上の注意]

- ※吹付けたパターン形状が正常かを確認してから塗装作業を行って下さい。
※スプレーガンと被塗物との距離は、だいたい10~20cmが適当です。
※スプレーガンの引金は2段引きになっています。1段目でニードル、2段目で塗料がが出ます。
※エアードライヤーやエアーフィルターを通して吹き出される圧縮空気を使用して下さい。
※空気ホースは耐圧規格に合った物を使用し、古く傷んだ物は使用しないで下さい。
※購入後初めてご使用の際には、シンナーで塗料回路を洗浄してからご使用下さい。
※製品の改造はしないで下さい。

株式会社 恵宏製作所

東大阪市本庄中1丁目1-16
TEL. 0729-66-4552.

FAR/A/B-1

[使用後の保守、点検]

- 吹付け作業終了後、塗料カップ内に残った塗料は他の容器に移して下さい。
- 少量のシンナーを塗料カップに入れ、塗料カップ内面に付着した塗料を落とし吹出して下さい。
- 2) の作業を繰り返し行い、塗料回路内を洗浄して下さい。
- ニードル弁、空気キャップ、塗料ノズルの順で外し、溶剤に浸して洗浄して下さい。
塗料ノズルの差脱には、付属の工具を使用し、外した逆の順番で組み付けて下さい。
- スプレーガンの各部に付着している塗料の洗浄は、シンナーを浸したブラシで行い、ウエス等でふき取って下さい。
- ニードルパッキンの綻びを調節する時は、ニードル弁がスプレーガンに入っている状態で、少しずつニードルパッキン押さえねじを締めて行って下さい。


仕様明細(吹付ける材料、圧力、気温等で多少数値は変化します)

型 式	塗料ノズル 口径 (mm)	吹付空気圧力 Mpa (kg/cm ²)	塗 料 供給方式	吹付距離 (mm)	空気使用量 (l/min)	塗料噴出量 (ml/min)	バターン 開き (mm)	質量 (g)
G-08	0.8	0.2 (2.0)	重力式	150	55	85	110	250
G-05W	0.5	0.2 (2.0)	重力式	150	55	38	120	250
R-05	0.5	0.2 (2.0)	重力式	80	35	35	20	250

NEO-77 分解部品名称図

(部品の発注はこの分解部品名称図を基にして下さい)

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. ガン本体 | 11. ニードルシリンダー |
| G2. 空気キャップ (G6.GB) | 12. 空気量調節器 |
| G2. 空気キャップ (G5W) | 13. パターン調節器 |
| R2. 丸吹き空気キャップ | 14. 空気弁セット |
| G3. 平吹き塗料ノズル | 14A. 空気弁ガスケット |
| R3. 丸吹き塗料ノズル | 14B. 空気弁スプリング |
| G3.5 Gノズル、ニードルセット | 15. 引金セット |
| R3.5 Rノズル、ニードルセット | 15A. 引き金ピン |
| ④ キャップナット | 15B. E-リング |
| ⑤ ニードル弁 | 16. 空気ニップル |
| 6. ニードルスプリング | 17. 塗料ニップル |
| 7. 塗料調節ネジ | 18. スパナ (5x6) |
| 8. ニードルパッキン | |
| 9. パッキン押さえねじ | |
| 10. シリンダーガスケット | |



※ニードル弁、塗料ノズルはセットでの交換をお勧めします。

No.4, 5 が PRO-77 に無い。

10.11.12.13.14.15.16.17.18