
適用サイズ


E A 2 0 6 C E A 2 0 6 M 3/16" · 1/4" · 5/16" · 3/8" · 7/16" · 1/2" · 5/8" 4 · 6 · 8 · 1 0 · 1 2 · 1 4 · 1 6 mm

(フレアーツール)

バーの厚み…約16mm 重さ 1000g スチール製



(使用方法)



銅管をヨークに挟み 込んだら蝶ネジを ヨークのスロットに 合わせていれます。

フレアの場合はヨークと 同じ面にします。 その後蝶ネジをしっかり と締めて〈ださい。

ガットの溝にヨークを かけてください。 それからガットのハンドル を時計方向に締め込み ます。