


② 各部の名称



③ 使用方法

1. スライドボタン (スイッチ) をOFFにし、12A以上のコンセントに電源プラグを差し込んでください。
2. スライドボタンを切り替えて、HOTにすると熱風がでます。
HOT……………熱風が出る
COLD……………冷風が出る
OFF……………電源が切れる
3. 使用後は必ずスライドボタンをCOLDに切り替えて20秒以上クールダウンしてください。収納時は5分以上クールダウンし、本体が冷却された後収納してください。