

EA401HE チューブパーシングプライヤー

全長 185mm
銅管適合径 1/4" ~ 1/2"
ポート 1/4"フレア
ロック機構付

穴をあけると同時にシールし効果的に冷媒を引けます。
プライヤーを握ると配管に自動的にロックします。

*このパーシングプライヤーは銅管専用です。
鉄管には使用できません。




タッピングの方法(銅への使用のみ)

重要 : しっかりとシールしてるか、漏れなしの回収手順であるか確認して下さい。
針は使用前に適切に調整して下さい。

針の調整 ... (注 : 針は工場でセットされていますが

使用前と交換品を取り付ける際はチェックして下さい。)

細い銅管、特に1/4 は、針のチップが銅管に直交していることを確認して下さい。
さもなければ銅管を押しつぶし、刺すことができません。



針を調節するために、調節レンチあるいは9/16 のスパナでナットをゆるめて、正しい場所に回して下さい。

横から工具を見ながら針が全開になっているか(上図YESの状態)確認して下さい。
ロッキングナットをしっかり締めて下さい。

ニードルのロック

銅管に、針のチップが銅管に直交していることを確認して下さい。

すばやく、しっかりとプライヤーを締めて、漏れなしになるようにしてください。

