

## EA576MP-10A/-12A/-15A ハトメ金具のセットの仕方

添付の画像のように、

①かしめ工具の皿の平らな方を下にして、



②皿の平らな方にハトメ金具の出っばっている分を置き、  
下穴をあけた対象物を出っばっている部分に入れ、その上にハトメ金具の出っ張りがない分を置く。

