

ワイヤー
(別売)

ケーシング

爪


座金

ナット

ターミナル



組立方法



- ① ワイヤーをカットして、
- ② ケーシングにワイヤーを通します。
- ③ 爪を広げながらワイヤーに通します。
- ④ 座金をワイヤーに通します。

※ このとき、ワイヤーが10mm出るように調整してください。

- ⑤ ケーシングにセットし、
- ⑥ ターミナルをケーシングにねじ込みます。

手で回して仮止めをしたら、スパナ等の工具を使って確実に本締めをしてください。

- ⑦ 緩みを防止するため、ナットをケーシング側に回して固定します。

- ⑧ ワイヤーとケーシングの隙間にシーリング剤を充填してください。水の浸入を防止します。

株式会社 水本機械製作所
TEL (079)246-2501(代)
E-mail email@mizumoto-mm.co.jp
URL http://www.mizumoto-mm.co.jp