

## 接触式検相器

## KS1 EA711TA-1



## 概要と特徴

本器は、三相電源の検相・欠相チェックが可能な接触式検相器です。順相、逆相のチェックと各相の欠相をLED発光により確認が可能です。

## 仕様

KS1	仕様
測定項目	三相交流電圧の検相と欠相の判別
使用電圧	三相 AC100V～500V
周波数範囲	45Hz～70Hz
使用許容時間	AC110V:連続 AC220V:約3時間 AC480V:約12分
動作温度/湿度	0℃～40℃ 湿度80%以下
適合/準拠規格	IEC61010-1 CAT III 500V IEC61326、IEC61010-031
寸法/質量	H102 × W78 × D32.5mm/ 約212g(全長約0.8mのテストリード込み)
付属品	携帯ケース(C-KS)、取扱説明書

※工場出荷時に製品の機能や性能を確認するためのモニター用電池が組み込まれておりますがこの電池は記載された電池寿命に満たないうちに切れる場合がございます。※説明中の仕様や内容については技術改善等により予告なしに変更することがありますが、ご了承下さい。