


スパイラルメジャーの使い方

01

スライダー位置調整



スライダーを任意の位置に移動する。
測る対象物に合わせてスライダーを調整する。

02

スライダーを戻す



スライダーを戻して収納する。

テープを最後まで伸ばして使う場合

01

伸ばす



最後までスライダーを伸ばすと“ピンッ”と張って1本になる。

02

スライダーを少し戻す



最後まで伸ばしてから戻す際はスライダーを少し戻す。

03

端を折る



テープの端を“パキッ”と折る。

04

スライダーの輪に入れる



スライダーの輪にテープが入る。

05

スライダーを戻す



スライダーを戻して収納する。