

EA742MB-3(湿度計)取扱説明書


Ver.1.1

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用いただきます前に、取扱説明書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

表



裏



本器の湿度がおかしい時は調整してください。
本器の裏によく湿った布を30分ほど置きます。
本器の針が95%をさすはずですが、表示が±5%の誤差がある場合は、
裏にある調整ネジを小さなマイナスドライバーで回して調整してください。
調整後、湿度計は再び正常に戻ります。

※改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Oct.