

取扱説明書

(熔接用ゴーグル EA800Y, EA800YE)

- ・このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。
- ・この製品は、熔接時の飛来物等から眼を保護するために使用するものですが、絶対に安全を保障するものではありません。
使用にあたっては最大限の注意を払い、常に安全な作業に努めてください。



注意

使用方法を間違うと眼に重大な障害を及ぼします。

- ① 有害光線に対して最適な遮光能力を有するレンズを選んで使用してください。
- ② 作業中は保護メガネをはずさないでください。
- ③ 熔接用ゴーグルをレーザー光用メガネとして使うことは絶対に避けてください。
- ④ 当製品のレンズはガラス製です。レンズにキズ、ひび割れ、欠け、変形等のある場合はレンズを交換してください。

保管

- ① メガネは丁寧に扱ってください。
- ② メガネの上に重いものは置かないでください。
- ③ 高温になる場所に置いたり、保管しないでください。
- ④ キズが付きやすい場所に保管しないでください。
- ⑤ メガネは手入れをしてから保管してください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929