


# フォーミングドレッサー

フォーミングドレッサーは、ダイヤモンドの部分が研磨成形されている為、衝撃に対しては非常に弱く、当社も刃先の保護には万全の対策を取っていますが、特に輸送途中、現場での取扱いには充分注意して下さい。

## ◎使用上の注意

### 1) 治具への軸の取りつけを正確に


一般的いわゆる単石ドレッサーと違い、正確な成形を行うためには、正確に治具に取りつける事が重要であります。もし傾いて取りつけられた場合は、ダイヤモンドの破損を招いたり、テンプレートと異なるものが出来上ってしまいます。



### 2) 切り込み量と送り速度

切り込み量は、正確な成形を行うために、なるべく0.02mm以内にして下さい。送りは表面粗さの関係もあり一定ではありませんが、250mm/min以内ならばダイヤモンドの破損を防ぐことが出来ます。

ダイヤモンド フォーミング



### 3) 冷却水

フォーミングドレッサーは、使用する場合、必ずダイヤモンドに冷却水をかけて下さい。



特に倣い研削では成形距離が長い為に発熱し易く、ダイヤモンドの摩耗を早め寿命が短くなります。

小 径 R



※フォーミングドレッサーを上手に使用する方法は単石ドレッサーと同じく、適正な消耗度を保つことです。一定の稼動時間によって取替えるか、方向を逆にして反対面を出して平均に使用し、極端な摩耗を避けて下さい。

## (フォーミングドレッサーの修理)

