

安全上のご注意

警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
電源が入ったままでは、感電の原因になります。
- 端子ねじはしっかり締め付ける
ゆるいと発熱して焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

■ 適用電線


- 600 Vビニル絶縁電線(IV)
- 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
各々 3.5 mm^2 , 5.5 mm^2 , $\phi 2$, $\phi 2.6$

■ 取付ねじ適合範囲

$\phi 3.5 \sim \phi 4.1$

■ 結線方法

接地側極
端子ねじ(M5)



接地極
端子ねじ(M5)

■ 適合プラグ 注 記

WF6330
WF8330

- 極配置は他社(国内)と互換性
がありません。
NEMA規格に準拠しています。