


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


★用意していただくもの・・・プラスドライバー・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図




シリアルナンバー・シール


1 パッチン錠を外し、底板にモニター・PC等をセットし、パッチン錠を戻します。




2 背面のプラポイントを外しパネルを取外します。マウスなどを取付ける場合は側面のグロメットに切り込みを入れそこから配線を入れます。



3 ケーブルの取出し口は、プラスドライバーでネジを2ヶ所緩め、ダンパーとブラケットを上へスライドさせてケーブル配線を行って下さい。



4 ケーブル配線後、隙間があかないようにダンパーを下へ押さえてネジを締めてください。パネルを再び取付けて完成です。



製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。  
●商品についてのお問い合わせはシリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1  
☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033