


SLE-46S-BL

TypeCポート取付けセキュリティ(eセキュリティ)

内 容 物

対応機種/
USB Type-Cポートを持つタブレット、
ノートパソコン、デスクトップパソコンなど

※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。



②ポートロック×4個
(1個は取付け器具に
取付け済)

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633


名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315


福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CA/BC/HADaU


取 付 け 方 法




①取付け器具のカバーを
回転させてください。



②レバーが先端側になってい
て、ポートロックが外れない
ことを確認してください。



③Type-Cポートにポート
ロックを差し込んでくだ
さい。




④レバーを手前にスライド
し、ロックを解除してく
ださい。




⑤取付け器具を外してく
ださい。


取 外 し 方 法



①取付け器具のレバーが
手前になっていること
を確認してください。



②取付け器具をポートの
ポートロックに差し込
んでください。




③レバーを機器側にスラ
イドしてロックしてく
ださい。



④取付け器具をポートロ
ックと一緒に引き抜い
てください。

【付属のポートロックのセット方法】



①
②ポートロック
※突起のある方から差し込みます。
※穴とレバーを上側にします。
レバーを手前にした状態で、ポートロックを上
図の向きで取付け器具の先端に取付け、レバー
を先端側にスライドしてロックしてください。