

クローズタイプペール缶の CAP のかしま方

《例》 手動式クリンパーを使用した場合




缶体と CAP を用意する



口金部に CAP をセットする



クリンパーを上から水平にあてがう



ハンドルを下におろす



完成

※ペール缶や治具を取り扱う際は、怪我などを防止するため必ず軍手など保護具をご着用ください。

※適切にかしめられていないと漏洩のおそれがありますので、ご注意ください。