

参考資料

株式会社 マサダ製作所


TEL 072-227-5820

FAX 072-227-5821

1. エアーサーブिसジャッキのエア抜きについて

エア噛みの症状

- 1、エアポンプは正常に作動しているが上昇しない。
- 2、手動操作では上昇する。
- 3、下がりの症状は無い。



対処方法

- 1、リリースバルブを開けた状態でエア操作ボタンを押しエアポンプを約10秒くらい作動してください(エアバルブを半押し状態の方がより効果が上がります)。
※空打ちの状態にしてください。
- 2、リリースバルブを閉めてエア操作ボタンを押し下さい。
2~3回繰り返して下さい。

※それでも上がらなければ下記作業をしてください。

- 3、リリースバルブを閉めてください。
- 4、受け皿付近を手で持ち上げるようにしてアームを手動で1/2ストローク程度上昇させてください。
- 5、リリースバルブを開けてアームをゆっくり下げてください。
2~3回繰り返して下さい。

エア噛みの発生する状況

- 1、オイルの量が規定量より不足している場合。
※ジャッキオイルを補充してください。(油圧作動油 ISO VG 10)
- 2、エア一圧が強すぎる場合
※適正エア一圧(0.8~1.0Mpa)にて使用してください。
- 3、オイルの量が規定量より多すぎる場合。

2. エアポンプが正常に作動していない(遅い、動かない)

対処方法

清浄な潤滑油(油圧作動油 ISO VG 10)をカブラ(プラグ)より3~5ml注入して下さい。
2~3回繰り返して下さい。