

2019年 3月 28日

御中

積水化学工業株式会社

RoHS2指令対象物質含有調査報告書

当社が貴社に納入する製品について、下記ご報告申し上げます。

記

1. 対象製品

エスロンTS継手 インサート給水栓ソケット 13A×Rp1/2

2. 対象化学物質

RoHS2指令対象10物質群


- ・鉛およびその化合物
- ・カドミウムおよびその化合物
- ・水銀およびその化合物
- ・六価クロム化合物
- ・PBB類(ポリ臭化ビフェニル類)
- ・PBDE類(ポリ臭化ジフェニルエーテル類)
- ・DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)
- ・BBP(フタル酸ブチルベンジル)
- ・DBP(フタル酸ジ-n-ブチル)
- ・DIBP(フタル酸ジイソブチル)

3. 使用の有無

インサート部の銅合金に4wt%を超える鉛を含んでおり、本製品はRoHS指令に適合していません。

4. 回答責任者

部署 : 滋賀栗東工場 技術部

氏名 : 大塚敏治 

電話番号 : 077-553-0782

E-mail : ootsuka004@sekisui.com