品番: EA829BL

品名: 1/4"-5/8" ダイスセット(ねじ山修正/SAE)



販売価格	3,200円(税抜)/3,520円(税込)					
カタログ価 格	3,200円(税抜)/3,520円(税込)					
在庫数	最新在庫: 14 (2025/10/26 17:43現在)					
商品入数	1	販売単位	組			
カタログページ	0948ページ					





9900000





鍛造製で丈夫です

仕様

マセット内容> サイズ(SAE):1/4"×20 サイズ(SAE):5/16"×18 サイズ(SAE):3/8"×16 サイズ(SAE):7/16"×14 サイズ(SAE):1/2"×13 サイズ(SAE):9/16"×12 サイズ(SAE):5/8"×11 材質 鍛造鉄 ねじ山の傷んだボルト、スタッドの応急処置用 スパナなどを併用してください。								
サイズ(SAE):5/16"×18 サイズ(SAE):3/8"×16 サイズ(SAE):7/16"×14 サイズ(SAE):1/2"×13 サイズ(SAE):9/16"×12 サイズ(SAE):5/8"×11 材質 鍛造鉄 ねじ山の傷んだボルト、スタッドの応急処置用	<セット内容>							
サイズ(SAE):3/8"×16 サイズ(SAE):7/16"×14 サイズ(SAE):1/2"×13 サイズ(SAE):9/16"×12 サイズ(SAE):5/8"×11 材質 鍛造鉄 ねじ山の傷んだボルト、スタッドの応急処置用	サイズ(SAE):1/4"×20							
サイズ(SAE):7/16"×14 サイズ(SAE):1/2"×13 サイズ(SAE):9/16"×12 サイズ(SAE):5/8"×11 材質	サイズ(SAE):5/16"×18							
サイズ(SAE):1/2"×13 サイズ(SAE):9/16"×12 サイズ(SAE):5/8"×11 材質 鍛造鉄 ねじ山の傷んだボルト、スタッドの応急処置用	サイズ(SAE):3/8"×16							
サイズ(SAE):9/16"×12 サイズ(SAE):5/8"×11 材質	サイズ(SAE):7/16"×14							
サイズ(SAE):5/8"×11 材質	サイズ(SAE):1/2"×13							
材質 鍛造鉄 ねじ山の傷んだボルト、スタッドの応急処置用	サイズ(SAE):9/16"×12							
ねじ山の傷んだボルト、スタッドの応急処置用	サイズ(SAE):5/8"×11							
	材質	鍛造鉄						
フパナかどた併田」でください	ねじ山の傷んだボルト、スタッドの応急処置用							
へいりなこでimmしていたです。								
対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な 金属類	対応被削材							

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.