



品番：EA722ZY-81

品名：35x233mm 漏油検知ラベル(10枚)



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/20 10:21現在)		
商品入数	10	販売単位	CS
カタログページ	0802ページ		



油漏れが発生した際に視認性を高めることができるシールです。

仕様

メーカー	日油技研工業	型番	RM-1
商品名	ローユマーク	変色前	白
変色後	赤	サイズ	35×233mm
材質	フィルム、不織布、感圧接着剤	入数	10枚
用途	油封入機器の油配管のフランジ、バルブなど、油が漏れやすい箇所に貼り付けてください。		

漏油箇所をピンポイントに視覚化、見た目で簡単に判別できます。

絶縁油、作動油、シリコン系の油など様々な油種に対応します。

貼るだけで、特殊な工具などは不要です。

不可逆的な変色で、漏油の履歴を残します。
※条件によって復色する場合があります。

雨で濡れても変色せず油のみを検知するため、屋外環境でも使用できます。

テープ状のため、使用面積に応じたサイズにカットして使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.